

ACHTUNG
Wichtiger Hinweis zu den Wasseruhren!

An einigen Wasseruhren sind im Frühjahr nach dem Wasser herstellen Undichtigkeiten aufgetreten. Die Überprüfungen vom Lieferanten haben jedoch gezeigt, dass es sich hierbei um Frostschäden handelt. Kulanterweise wurde diese Uhren noch bis Ende Juni kostenfrei getauscht.

Um diesen Schäden vorzubeugen, bitte wir alle, die Wasseruhren im Herbst auszubauen und frostsicher zu lagern.

Bitte bei Beschädigungen der Wasseruhren den Vorstand informieren.

Ein kostenfreier Tausch bei Frostschäden ist nicht möglich. Es muss dann auf Kosten des Pächters eine neue Wasseruhr beim Gartenverein bestellt und gekauft werden.

gez. *Grämer, Swen* (Energiebeauftragter)